音更川における澪筋部の 蛇行形状の発達と河岸侵食評価 EVALUATION OF MEANDERING DEVELOPMENT AND BANK EROSION IN OTOFUKE RIVER

旭 一岳¹・泉 典洋²・渡邊 康玄³・永多 朋紀⁴・桑村 貴志⁵・川村 治⁶ Kazutake ASAHI, Norihiro IZUMI, Yasuharu WATANABE, Tomonori NAGATA, Takashi KUWAMURA and Osamu KAWAMURA

¹正会員 一般財団法人 北海道河川財団 (〒060-0807 札幌市北区北7西4 5-1)
²正会員 工博 北海道大学工学研究科 河川流域工学研究室 (〒060-0814 北海道札幌市北区北13西8)
³正会員 工博 北見工業大学 社会環境工学科 (〒090-0015 北海道北見市公園町165)
⁴正会員 (独)寒地土木研究所 寒地河川チーム (〒062-0931 札幌市豊平区平岸1条3丁目1-34)
⁵非会員 北海道開発局帯広河川事務所 (〒089-0536 北海道中川郡幕別町札内西町73番地6)
⁶非会員 一般財団法人 北海道河川財団 (〒060-0807 札幌市北区北7西4 5-1)

Stream way of the Otofuke river had been changed drastically during the flood in September 2011. Though the peak discharge of the flood was not so high compare to the peak discharge of the Otofuke river plan, bank erosion has been occured several places. Further a part of dike of KP18.2 has flowed out. Therefore, the countermeasure of dike protection is needed in the Otofuke river. In this study, a evaluation method of dike break has been investigated using Nays2D which can consider bank erosion as slope failure model. Calculation using Nays2D has been tested by applying to the flood at September 2011. The features of the flow and bed evolution during the flood can be confirmed by the calculation results. Also dangerous point for dike break can be evaluated using the deepest bed movement in each cross-section. Using those results dangerous point at next flood has been evaluated.

Key Words : the Otofuke River, Nays2D, Evolution of meandering shape, Bank Erosion, Bed deformation, Evaluation of bank erosion

1. 研究背景と目的

+勝川水系音更川では、平成23年9月に発生した出水 (以下H23出水とする)により多地点で河岸侵食が生じ、 それにともない河道内の澪筋形状が大きく変化し、特に KP18.2左岸付近の堤防では、堤体の一部が流出する事態 となった.出水中のピーク流量は526m³/sであり、整備 計画目標のピーク流量900m³/sに比べ小さく、水位も計 画高水位以上となった地点はみられなかった.このこと から、音更川では計画高水位以下の水位であったとして も、河岸侵食とともに澪筋形状が変化し、場合によって は破堤に至る被害が懸念されている.

そのため,音更川では全川的に整備計画目標流量を流 下させる断面を有しているものの,堤防・河岸保護対策 が急務と考えられる.そこで,本研究ではそれら対策実 施に向け,優先的に対策すべき箇所(以下,危険箇所) の抽出に資することを目的として,音更川の河岸侵食及 び澪筋形状の変化特性の評価をおこなった.評価は河岸 侵食を考慮可能なモデルとして,iRICソフトウェア¹¹の Nays2D²¹を用いておこなうとし,H23出水の再現計算を通 じて河岸侵食や澪筋変化特性を踏まえ,危険箇所を評価 する手法を確認し,それら評価手法を用いて,次に出水 が生じた場合の危険箇所の評価をおこなった.

2. 音更川の河道特性

音更川は流域面積740km²、幹川流路延長94km,河床勾 配約1/130~1/200 の急勾配河川である.堤防幅は400m 程度,平均年最大流量下の水面幅は100-150m程度(H23 出水後の河道断面)であり,河床材料は代表粒径が50mm.



| 表-1 音更川周辺の地形や河道整備状況に応じた区間分類 | | | | | |
|-----------------------------|---|-----------|---------------------------|--------------|----------|
| No | 区間 | 周辺土地利用 | 堤防整備 | 護岸設置 | 断面形状 |
| 1 | KP 0.6-KP 4.0 | 市街地区間 | 両岸堤防 | 両岸一連で設置 | 複断面 |
| 2 | KP 4.0-KP10.8 | 市街地区間 | 右岸堤防・左岸一部段丘 | 高水敷利用箇所・堤防近傍 | 複断面 |
| 3 | KP10.8-KP13.6 | 郊外 | 左岸堤防・右岸段丘 | ほぼ設置なし | 皿型形状 |
| 4 | KP13. 6-KP19. 2 | 郊外 | 両岸堤防 | 水衝部・堤防近傍 | 皿型形状 |
| 5 | KP19. 2-KP26. 0 | 郊外 | 左岸堤防・右岸段丘 | 水衝部・堤防近傍 | 皿型形状 |
| 6 | KP26. 0-KP30. 2 | 郊外 | 両岸堤防 | 水衝部・堤防近傍 | 皿型形状 |
| | <初期河床高:昭和45年> | | | | |
| 平均河床高変動量(m) 低下← →上昇 | $ \begin{array}{c} 0.0 \\ + 0.0 \\ - 0.0 \\ + 2.0 \\ - 0.0 \\ + 2.0 \\ - 4.0 \\ - 6.0 \\ 0 \\ - 5 \\ 10 \\ - 5 \\ 10 \\ - 5 \\ 10 \\ - 5 \\ - 5 \\ - 10 \\ - 5 \\ - $ | | | | |
| 凶-2 百史川の平均門床向の栓牛後化 | | | | | |
| 最深河床高変動量 (m) 低下← | <初期河床高:昭和4 6.0 | 5年> | - 平成23年 —— 平成21年 —— 平成13年 | 昭和53年昭和45年 | |
| | 4.0 | | | | |
| | 2.0 | | | | |
| | 0.0 | | | | |
| | -2.0 | | | | |
| | -4.0 | ~ v · v · | | | 十勝頭首工 |
| | -6.0 | <u> </u> | セグメント1 | | <u> </u> |
| | 0 | 5 | 10 15 KP | 20 25 | 30 |



程度,平均粒径が30mm程度と全川的に概ね同じである.

音更川には2箇所の水位流量観測所あり(図-1),音 更水位流量観測所では、観測が開始された昭和42年以降 の平均値として、豊水流量は約10m³/s程度、平均年最大 流量は約155m³/s程度であり、経年的に大きな変化傾向 はない.また、積雪寒冷地の音更川では、融雪期流量が 多くなる傾向があるものの、そのピーク流量は30m³/s程 度(平成13年~平成22年平均)である.そのため、年最 大流量は主に夏季出水によるもので、代表的な出水とし て、昭和56年(S56出水)、ピーク流量:687m³/s、平成 15年(H15出水)、ピーク流量:725m³/s及び平成23年、 ピーク流量:526m³/sが挙げらる.

(1) 河床高変化特性

音更川では河道掘削や高水敷造成の影響で,過去河床 低下傾向にあったものの,近年,平均河床高は安定傾向 にある(図-2).また,最深河床高は十勝頭首工下流部 をはじめ局所的な変化がみられる(図-3).

音更観測所で平均粒径及び代表粒径に対する無次元掃 流力を算定し、それぞれ無次元限界掃流力と比較したと ころ、平均粒径は約40m3/s以上、代表粒径は約110m³/s 以上の流量で移動することが確認された.音更川の流況 を踏まえると、図-2や図-3の河床高変化は主に夏季出水 時に生じるものと推察される.

(2) 河道整備状況と区間分類

音更川は自然地形を活かし堤防が整備されており、両 岸堤防区間と片岸堤防区間が混在している.また、高水



図-7 音更川の代表的な出水前後の河道状況

敷や周辺の土地利用状況に応じ,護岸が設置されており, 下流市街地区間では,両岸に護岸が整備され,河道断面 は複断面形状を有している.それに対し,上流の郊外区 間では,水衝部及び堤防近傍に部分的に護岸が整備され ており,断面形状は皿型である.本研究では,それら河 道周辺地形や河道整備状況,特に護岸設置有無により, 河床・澪筋形状の変化特性が異なると考え,音更川を6 つの検討区間に分類した(**表-1**).

3. H23出水について

(1) 出水時の流況

出水時に音更観測所で観測された水位及び流量の時間 変化を図-4及び図-5に示す.各図中には、H23の特徴が 確認できるよう音更川の代表的な出水時の流況も合わせ て示した.各図から分かるように、H23出水は、S56出水 やH15出水に比べ、ピーク流量が小さく、観測水位もは ん濫注意水位程度であった.しかしながら、平均年最大 流量:約155m³/s以上の流量継続時間は、S56出水やH15 出水に比べ長時間であった.また、水位もH15出水より 高い状態が長時間継続した.なお、ピーク流量下における各断面の平均水深は1.5~2.0[m]程度であった.

(2) 出水前後の河床高変化

平均河床高は、十勝頭首工直下流で河床が低下傾向に なっているものの、全川的には顕著な傾向はみられな かった.しかしながら、出水前後で澪筋形状が変化した 箇所、特に直線形状から蛇行形状となった箇所(a)や澪 筋位置が変化した箇所(b)、十勝頭首工の下流(c)では最 深河床高が大きく変化した(図-6).

(3) 出水前後の澪筋変化

航空写真から河道内の澪筋形状の振幅(以下,蛇行振幅)を計測し,代表的な出水前後の比較を区間ごとにおこなった(図-7).堤防整備及び護岸整備とともに,河 道整正がおこなわれたが,S56出水やH23出水の前後では, 蛇行振幅が大きく変化している.特に皿型断面形状を有し,河岸が護岸によって拘束されていない区間③や区間 ④では顕著であった.

本研究では、音更川の河岸侵食及び澪筋形状の変化特 性を踏まえた危険箇所評価をおこなうことを目的として、 護岸等の影響が少なく、また、H23出水で堤防が流出し た区間を含む区間③及び区間④を検討区間とした.



図-9 計算領域と河床高コンター図

4. H23出水の再現計算と考察

本研究では、次に出水が生じた場合の危険箇所評価に 平面2次元河床変動解析を用いる.平面2次元河床変動解 析には、河床及び河岸の変動を考慮可能なNays2Dを用い ることとした².ここでは、Nays2Dの特徴を踏まえ音更 川への適用性について検討し、危険箇所の評価方法につ いて考察をおこなった.なお、適用性検討及び危険箇所 の評価方法は、H23出水の再現計算を通じておこなった.

(1) Nays2Dについて

a) 流れ及び河床変動計算

Nays2Dの流れ計算には、非定常・平面2次元浅水流方 程式が採用されており、洪水流を対象とした平面流況計 算が可能である³³.河床変動計算には複数のオプション を選択することが可能であるが、音更川が急流河川であ ること、河床材料が全川的にほぼ同等とみなせることを 踏まえ、均一粒径・掃流砂のみを考慮して河床変動計算 をおこなうこととした.なお、掃流砂量の算定式には、 芦田・道上式を用いることとした.

b) 河岸侵食の計算

Nays2Dでは、砂礫の水中安息角: *Q*を判定基準値として、河岸侵食を考慮することが可能である⁴.具体的には、河床変動の計算中に任意の計算点とそれに隣り合う計算点の河床勾配角: *θ*が、*Q*以上に急勾配になったとき、斜面が崩落するとして、任意の計算点及びそれに隣り合う計算点の河床高を変化させることで河岸が侵食されることをモデル化している(斜面崩落モデル).なお、河床高を変化させる前後で、砂礫量は保存されるよう河床高を決定している(図-8).

斜面崩落モデルでは、判定基準値: *θ* の値よって河岸 の崩落しやすさを考慮することが可能であるが、河岸勾 配が格子サイズに依存するため、垂直に近い河岸勾配は 取り扱えない.

(2)計算条件

a) 計算領域と境界条件

本研究では、河岸侵食による澪筋形状の変化を踏まえ 危険箇所の評価をおこなうため、区間③及び区間④を計 算領域として設定した.また、横断方向は堤堤間を対象 し、全領域移動床として計算をおこなった(図-9).

上流端境界は、H23出水前後で平均河床高及び最深河 床高ともに大きな変化がみられなかったKP19付近とし、 供給土砂量の条件には動的平衡を用いた.

下流端境界は、出水前の澪筋形状が比較的直線的な形 状を有する箇所としてKP11付近を選定し、等流条件を仮 定し、計算をおこなった.

b) 初期河床形状と計算格子

音更川は澪筋形状の変化が大きく,横断測量では測線 間の変化を適切に表現することが困難である.一方,LP 測量では,平時の水面以上の高さの河道内地形を詳細に 把握することができる.音更川の流況特性から平時は河 道内の河床がほとんど冠水していないのに対し,H23出 水時にはほぼすべての河床が冠水したことを踏まえ,本 研究では,初期河床をH18年に測量されたLPデータを用 いて計算に用いる初期河床形状を作成した.

計算格子は、初期河床作成に用いたLPデータの測点間 隔:約5[m]程度の精度及び河岸侵食モデルの特性を踏ま え、流下方向:分割数801,分割幅10[m]、横断方向:分 割数53,分割幅5[m]程度の計算格子とした.

c)その他計算条件

河床材料は、区間③及び区間④の平均粒径:31.1[mm], マニング粗度係数は粒径から算出した0.025とした⁵⁰.また、音更川では樹木が広範囲に繁茂していること、及び、 Nays2Dでは樹木流出を考慮できないことを踏まえ、H23 出水後の航空写真から樹木領域を設定し、H21年に実施 された樹木調査結果から樹木抵抗係数はC_d=0.7、遮断面 積はa_s=0.03とした.斜面崩落モデルの判定基準値は、 永多ら⁶⁰の報告を参考に30°とした.







図-11 ピーク流量前(流量: 391m³/s)の流速ベクトルと初期河床からの変化高



図-12 ピーク流量後(流量:394m³/s)の流速ベクトルと初期河床からの変化高

(3) 考察

a)流況特性

計算中の最大水位と痕跡水位の比較したところ,差異 は±50cm程度あった(図-10).そのため本計算モデル により,平均的な流況は概ね把握できると考えられる. 局所的な差異について,航空写真や横断図から確認した ところ,計算水位のほうが低い箇所では樹木の影響が, 計算水位が高い箇所では,砂州の発達など河床形状が影響していると推察された.

b) 河床変動·河岸侵食·澪筋移動特性

堤防の一部が流出したKP18.2に着目し、出水ピーク流 量前後の同流量下における流速ベクトルと初期河床高か らの変化高を示す(図-11,図-12).図中の航空写真は、 平成22年(図-11)とH23出水後撮影(図-12)に撮影し たものである.ピーク流量前(図-11)は、出水前の澪 筋部を中心とした流況となっている.また、河床は澪筋 内で変化し、澪筋湾曲外岸で洗掘、内岸で堆積が生じて いる.ピーク流量後(図-12)は、ピーク流量前と比べ、 澪筋形状の変化が確認できる.これは、澪筋外岸部の洗 掘の進行にともない、澪筋部と高水敷部の比高が大きく なり、当該箇所の河床勾配が急になることで、斜面崩壊 が生じたためである.それら河床変動及び河岸侵食の結 果形成された澪筋形状は、H23出水後の澪筋形状に近づ いており、Nays2D及び本計算で設定した条件の妥当を示 すものと考えられる.また、ピーク流量前後の流況を比 較すると、ピーク流量後のほうが堤防近傍に高速流が発 生しており、同流量であったとしてもピーク流量後のほ うが危険になることが推察される.

c) 危険箇所の評価方法

零筋部の移動が、出水前の零筋湾曲部外岸の洗掘により生じることを踏まえ、H23出水中の最深河床高位置の移動に着目し、最深河床高が最も左右岸の堤防に近づいた位置とH23出水後に測量されたLPデータを用いて作成した各格子断面の最深河床高位置の比較をおこなった

(図-13). 堤防から最深河床高までの距離が近いほど 危険であるが,計算結果が過大に評価している箇所や堤 防の一部流出が確認されたKP18.2左岸では過小評価と なっていることを踏まえると,本評価は対策優先度を検 討する上で,相対的な指標として用いることが妥当と考 えられる.



5. 危険箇所の予測評価

再現計算を通じて得られた評価手法を用いて,音更川 で次に出水が生じた場合の危険箇所の評価をおこなった. 危険箇所評価は,H23出水後の河床形状を初期河床とし, 3種類のハイドロ(H23出水ハイドロ:ピーク流量 526m³/s,整備計画目標ハイドロ:ピーク流量900m³/,及 び,基本高水ハイドロ:ピーク流量1700m³/s)を与えた 将来予測計算の結果を用いておこなった.なお,樹木条 件はH23出水後の分布とした(図-14).

ピーク流量規模の増大に伴い、危険箇所が下流側にそ の範囲を広げることや新たな危険箇所の発生が確認でき るものの、それら箇所が大きく変化しないことが確認で きない、そのため、ピーク流量やハイドロパターンの異 なる出水が生じたとしても、澪筋形状の変化により堤防 等が危険となる箇所は概ね同じと考えることができる.

6. まとめ

本研究では、Nays2Dを用いて音更川のH23出水時の澪 筋形状の変化特性の確認および危険箇所の評価方法の検 討をおこなった.結果、出水中の澪筋形状の変化特性を 概ね表現することができた.また、最深河床高位置に着 目した評価手法により、出水で危険となる箇所を評価す ることができた.さらに、同評価手法を用いて音更川で 次に出水が生じた場合に危険となる箇所の評価をおこ なった.結果,H23出水後の河道では、ピーク流量等が 異なる出水が生じたとしても、危険と評価される箇所は 概ね同じであることが確認できた.

本論文で示した評価手法は、その特性上危険箇所を絶 対的に特定できるものではないが、堤防保護対策等を検 討する上で、対策の優先箇所評価に資することができる と考えられる.

参考文献

- 1) iRIC研究会: http://i-ric.org/
- 2) Nays2D Soler Manual: http://i-ric.org/ja/download/get/Xozn8x
- Jang, C. and Y. Shimizu : Numerical simulation of relatively wide, shallow channels with erodible banks, Journal of Hydraulic Engineering, 131(7), 565-575, DOI:10.1061/(ASCE)0733-9429(2005)131:7(565).
- 清水 康行:河道平面形状の形成における河床・河岸の変動 特性の相互関係について、水工学論文集、第47巻、pp.643-648,2003年2月.
- Toshiki Iwasaki, Yasuyuki Shimizu & Ichiro Kimura : Numerical simulation on bed evolution and channel migration in rivers, in Proceedings River Flow 2012.
- 6) 永多 朋紀・渡邊 康玄・安田 浩保・伊藤 丹: 砂州地形に誘 発された蛇行発達, 土木学会論文集B1(水工学) Vol.69, No.4, I_1099-I_1104, 2013.

(2013.4.4受付)